

دستورالعمل ایمنی و بهداشت واحد شبکه و انفورماتیک



پیش از شروع هرگونه کار بر روی تجهیزات برقی یا شبکه، از قطع بودن برق و سالم بودن کابل ها اطمینان حاصل نمایید.

در هنگام نصب یا تعویض کابل های شبکه، استفاده از دستکش عایق و کفش ایمنی الزامی است.

هنگام کار در ارتفاع (نصب داکت یا ترانک سقفی) از کمربند ایمنی و نردبان سالم استفاده شود.

ورود افراد غیر مسئول به اتاق سرور و تابلوهای برق اکیداً ممنوع می باشد.

از تجهیزات ضد الکتریسیته ساکن (ESD) هنگام کار با بردها و قطعات حساس استفاده شود.

کابل ها باید به صورت منظم و درون کانال یا داکت مناسب نصب شوند تا مانع رفت و آمد نشوند.

در صورت مشاهده بوی سوختگی، حرارت غیر عادی یا جرقه، بلافاصله دستگاه از برق جدا و به واحد آتش نشانی گزارش شود.

از اتصال چندین دستگاه به یک پریز خودداری شود.

از خاموش کننده CO2 یا پودر خشک برای اطفای حریق تجهیزات الکتریکی استفاده کنید.

تجهیزان IT باید دارای ارت مناسب و سالم باشند.

هنگام کار طولانی با رایانه، هر ۶۰ دقیقه حداقل ۵ دقیقه استراحت و حرکات کششی انجام دهید.

خوردن و آشامیدن در محل تجهیزات الکتریکی یا اتاق سرور ممنوع است.